

現況確認 2017/6/21



雨漏り箇所-A



ストーブ脇床



ストーブ架台上



上記雨漏り箇所上部



煙突部より漏れ



屋根より漏れ



雨漏り箇所-B



ストーブ架台上




ストーブ脇床



上記雨漏り箇所上部



屋根より漏れ



漏れ箇所屋根状況



屋根材に穴あり

